

**調査報告(写真管理①)**

写真状況①-1	No60より地下ピット内部調査による撮影。 No60より昇降し図面軸X2、Y5付近の撮影。
写真状況①-2	No60～No65への連結管の確認
写真状況①-3	No60～No66への連通管閉塞作業を確認。 No60～No66への図面表記による連通管(中央2管)現状無しを確認。

**調査報告(写真管理②)**

写真状況②-1	No60より地下ピット内部調査による撮影。
写真状況②-2	No60より昇降し図面軸X3、Y5付近の撮影。
写真状況②-3	No60～61への新規人通管及び連通管の確認。 No60～65への連通管の確認。

**調査報告(写真管理③)**

写真状況③-1	No60より地下ピット内部調査による撮影。 No60～No61への人通管内部撮影。
写真状況③-2	No60より地下ピット内部調査による撮影。 No60～No61への連通管の内部撮影。

**調査報告(写真管理④)**

写真状況④-1	No60より地下ピット内部調査による撮影。 No60～No66への連通管閉塞作業を確認。
---------	---

**調査報告(写真管理⑤)**

写真状況⑤-1	No60内部 X2、Y5軸付近天井部の配管状況を確認
写真状況⑤-2	受水槽からの井水余剰排水状況を確認

**調査報告(写真管理⑥)**

写真状況⑥-1	受水槽室配管2系統分岐 処理水はNo66地下ピットへ、排水はNo60地下ピットへ
写真状況⑥-2	配管に各行き先明示あり(⑥-2)
写真状況⑥-3	排水方向及び排水槽調査
写真状況⑥-4	排水管指示排水管に指摘事項あり(⑥-6)
写真状況⑥-5	
写真状況⑥-6	