

## ウェルブ六甲道 5 番街 1 番館

### ・ CRT 画面表示不一致一覧

#### ①セントラルウェルネスクラブ 1 階 EV 前防火戸

CRT 画面のシンボルが選択できず表示も変わらない。

(現地動作は良好で受信機には正常に信号入ってきます)

#### ②セントラルウェルネスクラブ 3 階男子ロッカー内プール側出入口排煙口

画面の名称が「3F 吹抜南」になっている。

#### ③セントラルウェルネスクラブ 1 階 EV 前排煙口

物は EV 前にあるが CRT 画面上では EV 前のホール内になっている。

上記分が現状の把握している分になります。