

ウエルブ六甲道 5 番街 1 番館 管理組合 御 中

工 事 報 告 書

物 件 名	ウエルブ六甲道 5 番街 1 番館
工 事 名	地下駐車場 給排気ファン改良更新工事

マンションの給排水設備リニューアル工事 実績と信頼

丹生工業株式会社



住 所 神戸市兵庫区荒田町2丁目15-17

TEL 078-521-2686

FAX 078-521-3996


ウエルブ六甲道5番街1番館 管理組合 御中

下記の通り調査を実施しましたので御報告します。


記

調査場所	ウエルブ六甲道5番街1番館	
住 所	神戸市灘区桜口町5丁目1-1	
実施日	2021年3月1日(月)～2021年4月28日(水)	
調査内容	<p>・地下1階駐車場のファンルーム室に設置の給排気ファンの更新を行い、それに伴うダクト接続工事及び電気設備工事を行いました。</p> <p>・地下2階駐車場のファンルーム室に設置の給排気ファンの更新を行い、それに伴うダクト接続工事及び電気設備工事を行いました。</p>	
使用材料	名 称	数量
	エバラSRM4型片吸込マルチファン	
	3½SRM4-5.5kw(地下1階)	2台
	4SRM4-11kw(地下1階)	1台
	4SRM4-7.5kw(地下2階)	4台
備 考	調査写真を添付していますので、ご参照下さい。	

〒652-0032
神戸市兵庫区荒田町2丁目15-17
丹生工業株式会社
TEL 078-521-2686(代表)
FAX 078-521-3996




写真No. 1
撮影日時・場所
ウエルブ六甲道5番街1番館
2021年3月24日(水)～3月29日(月)
説 明
給排気ファン改良更新工事
地下1階ファンルーム(1)
写真No. 2
撮影日時・場所
ウエルブ六甲道5番街1番館
2021年3月24日(水)～3月29日(月)
説 明
給排気ファン改良更新工事
地下1階ファンルーム(1)
給気ファン据付
(施工後)
写真No. 3
撮影日時・場所
ウエルブ六甲道5番街1番館
2021年3月24日(水)～3月29日(月)
説 明
給排気ファン改良更新工事
地下1階ファンルーム(1)
ダクト接続工事
(施工後)



写真No. 4
撮影日時・場所
ウエルブ六甲道5番街1番館
2021年3月26日(金)～4月1日(木)
説 明
給排気ファン改良更新工事
地下1階ファンルーム(2)
写真No. 5
撮影日時・場所
ウエルブ六甲道5番街1番館
2021年3月26日(金)～4月1日(木)
説 明
給排気ファン改良更新工事
地下1階ファンルーム(2)
給気ファン据付
(施工後)
写真No. 6
撮影日時・場所
ウエルブ六甲道5番街1番館
2021年3月26日(金)～4月1日(木)
説 明
給排気ファン改良更新工事
地下1階ファンルーム(2)
ダクト接続工事
(施工後)



写真No. 7
撮影日時・場所
ウエルブ六甲道5番街1番館
2021年3月29日(月)～4月1日(木)
説 明
給排気ファン改良更新工事
地下1階ファンルーム(4)
写真No. 8
撮影日時・場所
ウエルブ六甲道5番街1番館
2021年3月26日(金)～4月1日(木)
説 明
給排気ファン改良更新工事
地下1階ファンルーム(4)
排気ファン据付
(施工後)
写真No. 9
撮影日時・場所
ウエルブ六甲道5番街1番館
2021年3月26日(金)～4月1日(木)
説 明
給排気ファン改良更新工事
地下1階ファンルーム(4)
ダクト接続工事
(施工後)



写真No. 10
撮影日時・場所
ウエルブ六甲道5番街1番館
2021年4月2日(金)～4月7日(水)
説 明
給排気ファン改良更新工事
地下2階ファンルーム(1)



写真No. 11
撮影日時・場所
ウエルブ六甲道5番街1番館
2021年4月2日(金)～4月7日(水)
説 明
給排気ファン改良更新工事
地下2階ファンルーム(1)
給気ファン据付
ダクト接続工事
(施工後)



写真No. 12
撮影日時・場所
ウエルブ六甲道5番街1番館
2021年4月2日(金)～4月7日(水)
説 明
給排気ファン改良更新工事
地下2階ファンルーム(1)
給気ファン据付
ダクト接続工事
(施工後)



写真No. 13

撮影日時・場所

ウエルブ六甲道5番街1番館

2021年4月2日(金)～4月12日(月)

説 明

給排気ファン改良更新工事

地下2階ファンルーム(2)

写真No. 14

撮影日時・場所

ウエルブ六甲道5番街1番館

2021年4月2日(金)～4月12日(月)

説 明

給排気ファン改良更新工事

地下2階ファンルーム(2)

給気ファン据付

(施工中)

写真No. 15

撮影日時・場所

ウエルブ六甲道5番街1番館

2021年4月2日(金)～4月12日(月)


説 明

給排気ファン改良更新工事

地下2階ファンルーム(2)

ダクト接続工事

(施工後)



写真No. 16
撮影日時・場所
ウエルブ六甲道5番街1番館
2021年4月5日(月)～4月14日(水)
説 明
給排気ファン改良更新工事
地下2階ファンルーム(3)
写真No. 17
撮影日時・場所
ウエルブ六甲道5番街1番館
2021年4月5日(月)～4月14日(水)
説 明
給排気ファン改良更新工事
地下2階ファンルーム(3)
排気ファン据付
(施工後)
写真No. 18
撮影日時・場所
ウエルブ六甲道5番街1番館
2021年4月5日(月)～4月14日(水)
説 明
給排気ファン改良更新工事
地下2階ファンルーム(3)
ダクト接続工事
(施工後)



写真No. 19
撮影日時・場所
ウエルブ六甲道5番街1番館
2021年4月6日(火)～4月15日(木)
説 明
給排気ファン改良更新工事
地下2階ファンルーム(4)



写真No. 20
撮影日時・場所
ウエルブ六甲道5番街1番館
2021年4月6日(火)～4月15日(木)
説 明
給排気ファン改良更新工事
地下2階ファンルーム(4)
排気ファン据付
(施工後)



写真No. 21
撮影日時・場所
ウエルブ六甲道5番街1番館
2021年4月6日(火)～4月15日(木)
説 明
給排気ファン改良更新工事
地下2階ファンルーム(4)
ダクト接続工事
(施工後)